


株式会社神鋼環境ソリューション 殿

高砂市議会議長 川端 宏明



「飛灰、飛灰処理物ダイオキシン類基準値超過改善結果報告書」に対する意見要望

標記の改善結果報告書における「今後の取り組み方針」の中で、引き渡し後の取り組みについてはより具体的な記載をすべきと考えます。

また、サンドブラストの実施が遅れたことにより基準値超過が改善されず、引き渡しが遅れた原因となったことを改めて振り返り、最低限の条件を定めた上で、下記の事項について高砂市との協議によって適切な時期でのサンドブラストなどの実施を行うことなど具体的な対策を明記することを要望します。

記

- (1) サンドブラスト対策の明記と実施条件について
 - ① 基準値 3(ng-TEQ/g)を超える可能性がある場合
 - ② ダイオキシン発生要素と見られる測定値で急激な悪化が見られる場合
 - ③ 3年ごとの定期的な実施などの予防措置

- (2) 基準値超過が起きない運用マニュアルを整備すること

以上